

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERÁ.



Foto 01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



Foto 02 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 03 – ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014



Foto 04 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM DO MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 05 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014



Foto 06 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civ.
Crea 356-00000-3-9



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 07 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK



Foto 08 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK