

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA- ALIMENTAÇÃO, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça- Alimentação


FOTO 01 – EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO E PISO TÁTIL



FOTO 02 – REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA



  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

30 de jun. de 2023 09:15:31  
 11°15'18,21575"S -39°22'29,42882"W  
 151° SE  
 4 Avenida Nilton Oliveira Santos  
 Centro  
 Santaluz  
 Bahia

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 03 – REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSERTO DE PORTÃO METÁLICO



FOTO 04 - REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 05 – EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



FOTO 06 - EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051838958-0



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 07 - EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



FOTO 08 - EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



30 de jun. de 2023 09:18:53  
 11°15'18,55627"S -39°22'29,46331"W  
 137° SE  
 25 Rua Manoel Novais  
 Centro  
 Santaluz  
 Bahia




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051886958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviço e  
 Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 09 - REPARAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA



FOTO 10 - REPARAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA




**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 11 – REPARAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA E EMASSAMENTO DA PAREDE



FOTO 12 – LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA



  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA




3 de jul. de 2023 16:19:40  
 -11°15'18.86331"S -39°22'29.43196"W  
 114° SE  
 2-142 Avenida Manoel Novais  
 Centro  
 Santaluz  
 Bahia

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 13 – LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO POSTE



FOTO 14 - LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO POSTE



Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 15 – LIXAMENTO DA ESTRUTURA DO PERGOLADO.



FOTO 16 - LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA



  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 17 – INSTALAÇÃO DA GRMA SINTÉTICA.



FOTO 18 – INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA.



Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça- Alimentação

FOTO 19 – PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA



FOTO 20 - PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 21 – PINTURA DA GRADE METÁLICA



FOTO 22 – PINTURA DA GRADE METÁLICA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 23- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE EUCALIPTO



FOTO 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE EUCALIPTO



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviço e  
 Manutenção LTDA

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051886953-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 25- PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA



FOTO 26- ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO ENTERRADO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 27- CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO



FOTO 28- CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 29- CONCRETAGEM DOS PILARES DA LAJE INFERIOR E LEVANTE DE ALVENARIA DOBRADA



FOTO 30- REBOCO IMPERMEABILIZADO DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO E DESFORMADA DAS VIGAS PARA APOIAR A LAJE




Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 31- CONCRETAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO



FOTO 32- PINTURA DO POSTE



*Bruno de Matos Santos*  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888953-0




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 33- PINTURA DO POSTE



FOTO 34- LIMPEZA DO PARQUE PICHADO



  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 35- EXECUÇÃO DO SEGUNDO RESERVATÓRIO



FOTO 36- EXECUÇÃO DO SEGUNDO RESERVATÓRIO




**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA