

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA – Limeira, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira




Foto 01 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO



Foto 02 – PERGOLADO

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 03- LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01



Foto 04 – POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

