

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ - BA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 01 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA



Foto 02 – ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 03- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



Foto 04 – ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 5 -EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA

Foto 6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperaçõa De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 7 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 8 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 9 – ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019



Foto 10 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051411V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA



1940

1941

1942

1943

1944

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 11 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141Y303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço de
Manutenção LTDA



Foto 12 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 13 – ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS



Foto 14 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

