

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO VILAS BOAS - no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 01 - Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto



Foto 02 - Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 03 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



Foto 04 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0514117303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 05 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA



Foto 06 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 07 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutencao LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Foto 08 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 09 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Foto 10 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 11 – CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3



Foto 12 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
26/06/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação de Drenagem do Bairro Vilas Boas - No Município de Santaluz - Ba.



Foto 13 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Foto 14 - TUBOS