

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

FOTO 01 – INSTALAÇÃO DA CALHA



FOTO 02 – EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051886958-0

  
[Illegible text]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

**FOTO 03 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA**




**FOTO 04 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA**




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

**FOTO 05 - REMOÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**



**FOTO 06 - INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**



  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051858958-0

  
TAMARA  
MAY  
25/10/2023


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

**FOTO 07 - EXECUÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO**



**FOTO 08 - EXECUÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO**



  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051886958-0

  
SANTALUZ, 05 de Outubro de 2023  
15:49:24 - 344 2349

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

**FOTO 09 – INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO**



**FOTO 10 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA LAVANDERIA**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

**FOTO 11 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED**



**FOTO 12 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED**



*Bruno*  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

*[Handwritten Signature]*  
[Illegible text]